

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад» пгт. Кожва

« 27 » Сентября 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ «Детский сад» пгт. Кожва
1.2. Адрес объекта 169663, РК, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д.30
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1959,7 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2017, *капитального*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» пгт. Кожва, МДОУ «Детский сад» пгт. Кожва
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169663, РК, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д.30
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - Муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования МР «Печора»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) - Образование
2.2 Виды оказываемых услуг - Дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – На объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, наруше-*

ниями слуха, нарушениями умственного развития: - Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - От автобусной остановки пгт. Кожва по улице Печорской и улице Мира

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - Да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нерегулированный

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Инд. Решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Инд. Решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Инд. Решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Инд. Решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Инд. Решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Инд. Решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

1	Акт обследования объекта	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
2	Решение Комиссии	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
3	Анкета (информация об объекте)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
4	Дополнительные сведения	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
5	Система информации	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
6	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
7	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
8	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
9	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
10	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
11	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
12	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
13	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
14	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
15	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
16	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
17	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
18	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
19	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
20	Иные документы	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от «15» сентября 2016 г.

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» пгт. Кожва
169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
	есть/ нет	№ на плане					№ фото
1.1 Вход (выходы) на территорию	Есть	1	1	- отсутствует информация об ОСИ, схема расположения объектов на территории и навигация, схема движения по территории, освещение; - не установлена мнемосхема. - нарушение целостности уличного покрытия.	К.О,С,Г,У	- разместить информацию об ОСИ, схему расположения объектов на территории и навигацию, схему движения по территории; - установить освещение; - установить информационную мнемосхему; - восстановление целостности уличного покрытия.	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт
1.2 Путь (пути) движения на территории	Есть	1	1	- не обозначены направления движения к входам для МГН	К.О,С,Г,У	- обеспечить информационное сопровождение (цветовое, тактильное, информационные знаки) на пути к главному входу.	Индивидуальное решение с ТСР..
1.3 Лестница (наружная)	Есть	2	1	- приведение в норму покрытие лестницы (антискользящее покрытие с шероховатой поверхностью); - выделение краевых ступеней лестничных маршей. - нарушение целостности	К.О,С,Г,У	Устройство лестницы - ширина открытых лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м., ширина поступи 0,35-0,4 м., высота подступенка 0,12-0,15 м; - поверхность ступеней должно иметь антискользящее покрытие и иметь	Индивидуальное решение с ТСР.

						лестничного марша.			шероховатую поверхность; - краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой; восстановление целостности лестничного марша.	
1.4	Пандус (наружный)	Нет			К, О		Установка пандуса в соответствии с СП 59.13330.2012		Индивидуальное решение с ТСР.	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет								
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			К,О,С,Г,У		Установка схем расположения объекта на территории, навигация; схема движения на территории объекта; мемосхема; освещение; обозначение направления движения к входам для МПН; приведение в норму открытых лестничных маршей, восстановление целостности лестничного марша, восстановление целостности уличного покрытия.		Индивидуальное решение с ТСР.	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)**
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участка)	ДП-И	1,2	1	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию, доступно полностью избирательно. Приведение в соответствие с строительными нормами.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____

от «13» сентября 2016 г.

И Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» пгт. Кожва
169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 30

Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане			№ фото	Содержание
2.1 Лестница (наружная)	Есть	2	1	К,О,С,Г,У	<p>Устройство лестницы</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина открытых лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м., ширина проступи 0,35-0,4 м., высота подступенка 0,12-0,15 м; - поверхность ступеней должно иметь антискользящее покрытие и иметь шероховатую поверхность; - краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой; - установка системы вызова персонала организации. - восстановление целостности лестничного марша. 	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт
2.2 Пандус (наружный)	Нет			К,О,С,Г,У	<p>Отсутствие пандуса</p> <p>Установка пандуса в соответствии с СП 59.13330.2012</p>	Индивидуальное решение с ТСР

2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	3	1	- отсутствует информация об ОСИ; - приведение в норму покрытия входной площадки; - отсутствие контрастной полосы перед дверью;	К,О,С,Г,У	- разместить информацию об ОСИ; - поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и иметь шероховатую поверхность; - нанесение контрастной полосы перед дверью;	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	Есть	4	1	Не соответствует СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Приведение в соответствии с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	Есть	5		Не соответствует СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Приведение в соответствии с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть					Размещение информации об ОСИ; приведение в норму лестничного марша и входной площадки; установка вызова персонала организации.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	2,3,4,5	1	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично избирательно, приведение в соответствие с строительными нормами.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 13 от сентября 2016 г.

И Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» пгт. Кожва
169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане			№ фото	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6	Отсутствуют тактильные средства информации и указатели;	К,О,С,Г,У	- организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	7	Отсутствуют тактильные напольные указатели;	К,О,С,Г,У	Нанесение тактильных напольных указателей.	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					
3.5	Дверь	Есть		Отсутствуют информационные таблички	К,О,С,Г,У	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со стороны дверной ручки, сопровождение инвалида-колясочника	Индивидуальное решение с ТСР

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	4,8	1	Отсутствие тактильных предупредительных указателей на лестничных маршах	К,О,С,Г,У	- верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.	Индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Установка тактильных указателей; информационных табличек, Организовать размещение комплексной системы информации.			Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	4,6,7,8	1,4,5,6	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступно частично избирательно. Приведение в соответствии с строительными нормами.

Приложение 4 (Д)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от «13» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» штг. Кожва
169663, Республика Коми, г. Печора, штг. Кожва, ул. Печорская, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	№ на плане				Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	9	2,5	- отсутствие информационный рельефных табличек, -отсутствие тактильных средств информации	К,О,С,Г,У	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со стороны дверной ручки - установка (нанесение) тактильных средств информации	Индивидуальное решение с ТСР	
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	10	3,4	- отсутствие информационный рельефных табличек, -отсутствие тактильных средств информации	К,О,С,Г,У	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со стороны дверной ручки - установка(нанесение) тактильных средств информации	Индивидуальное решение с ТСР	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет							

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту Кабина индивидуального обслуживания	Нет					
4.5	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть				Установка информационных рельефных табличек, Установка (нанесение) тактильных средств информации	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	9,10	2,3,4,5	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания доступно частично всем. Приведение в соответствие с строительными нормами.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 № _____
 от «13» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть/ нет	№ на плане				
Жилые помещения						
			Содержание		Содержание	Виды работ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)**
		№ на плане	№ фото	
				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - Доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – Доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «15» сентября 2016 г.
№ _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» шт. Кожва
169663, Республика Коми, г. Печора, шт. Кожва, ул. Печорская, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		Наличие элемента	№ на плане	№ фото				
5.1	Туалетная комната	Есть	11	7	Не соответствует СП 59.13330.2012	К,О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	11	7	Не соответствует СП 59.13330.2012	К,О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет					Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	11	7	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «15» сентября 20 16 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» шт. Кожва
169663, Республика Коми, г. Печора, шт. Кожва, ул. Печорская, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Содержание	
6.1	Визуальные средства	Есть		1,5,8	Не соответствует СП 59.13330.2012	С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			Не соответствует СП 59.13330.2012	Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет			Не соответствует СП 59.13330.2012	С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			Не соответствует СП 59.13330.2012				Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		1,5,8	Индивидуальное решение с ТСР