

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ
«Детский сад» с. Соколово

«13» сентября 2018 года



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание детского сада. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Соколово
- 1.2. Адрес объекта: 169633, Республика Коми г. Печора с. Соколово ул. Центральная д.30
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 381,4 кв.м.
 - часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 1 339 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1958, год последнего капитального ремонта: _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального 20 _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Соколово. МДОУ «Детский сад» с. Соколово.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169633, Республика Коми г. Печора с. Соколово ул. Центральная д.30
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования МР «Печора»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169600, Республика Коми г. Печора, Печорский пр-кт д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 26 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)- нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет) - нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____ м.
- 3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - Нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером-нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет (_____)
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД
	4 (II) Места приложения труда	ВНД
	4 (III) Жилые помещения	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МР «Печора» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести установку пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать санитарно-гигиенические помещения по нормативам.

На первом этапе, возможно, приобрести ступенькоход, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Индивидуальное решение с ТСП
	4 (II) Места приложения труда	Индивидуальное решение с ТСП
	4 (III) Жилые помещения	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020 год

в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК, г. Сыктывкара на 2020 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации,
дата: « » 2017 г. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 20__ года,

2. Акта обследования объекта: от «__» _____ 20__ года

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «2» Сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Соколово
169633, Республика Коми, г. Печора, с. Соколово, ул. Центральная, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	- отсутствует информация об ОСИ, схема расположения объектов на территории и навигация, схема движения по территории, освещение; - не установлена мнемосхема.	К,О,С,Г,У	- разместить информацию об ОСИ, схему расположения объектов на территории и навигацию, схему движения по территории; - установить освещение; - установить информационную мнемосхему;	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	1,2	- не обозначены направления движения к входам для МГН	К,О,С,Г,У	- обеспечить информационное сопровождение (цветовое, тактильное, информационные знаки) на пути к главному входу.	Индивидуальное решение с ТСР..
1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	2	- приведение в норму покрытие лестницы (антискользящее покрытие с шероховатой поверхностью); - выделение краевых ступеней лестничных маршей.	К,О,С,Г,У	Устройство лестницы - ширина открытых лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м., ширина проступи 0,35-0,4 м., высота подступенка 0,12-0,15 м; - поверхность ступеней должно иметь антискользящее покрытие и иметь шероховатую поверхность; - краевые ступени лестничных	Индивидуальное решение с ТСР.

							маршей должны быть выделены цветом или фактурой;	
1.4	Пандус (наружный)	Нет		Отсутствие пандуса	К, О		Установка пандуса в соответствии с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР.
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			К, О, С, Г, У		Установка схем расположения объекта на территории, навигация; схема движения на территории объекта; мнемосхема; освещение; обозначение направления движения к входам для МГН; приведение в норму открытых лестничных маршей.	Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У)	1,2,3	1,2	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию, доступно частично избирательно. Приведение в соответствие с строительными нормами.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от «2» сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Соколово
169633, Республика Коми, г. Печора, с. Соколово, ул. Центральная, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	2	<ul style="list-style-type: none"> - приведение в норму покрытие лестницы (антискользящее покрытие с шероховатой поверхностью); - выделение краевых ступеней лестничных маршей. -отсутствие системы вызова персонала организации. 	К,О,С,Г,У	<p>Устройство лестницы</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина открытых лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м., ширина проступи 0,35-0,4 м., высота подступенка 0,12-0,15 м; - поверхность ступеней должно иметь антискользящее покрытие и иметь шероховатую поверхность; - краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой; - установка системы вызова персонала организации. 	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствие пандуса	К,О,С,Г,У	Установка пандуса в соответствии с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед	Есть	4	2,3	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информация об ОСИ; - приведение в норму покрытия входной площадки; 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - разместить информацию об ОСИ; - поверхность ступеней должно 	Индивидуальное решение с ТСП

дверью)				- отсутствие контрастной полосы перед дверью;		иметь антискользящее покрытие и иметь шероховатую поверхность; - нанесение контрастной полосы перед дверью;	Индивидуальное решение с ТСП	
2.4	Дверь (входная)	Есть	5	2,3	Не соответствует СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствии с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	Есть	6	3	Не соответствует СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствии с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть					Размещение информации об ОСИ; приведение в норму лестничного марша и входной площадки; установка вызова персонала организации.	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г, У)	3,4,5,6	2,3	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступно частично избирательно, приведение в соответствие с строительными нормами.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№

от «2» Сентября 20 16 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Соколово

169633, Республика Коми, г. Печора, с. Соколово, ул. Центральная, Д. 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	4,5	Отсутствуют тактильные средства информации и указатели;	К,О,С,Г,У	- организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям	Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		3,4,5	Отсутствуют информационные таблички	К,О,С,Г,У	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со стороны дверной ручки, сопровождение инвалида-колясочника	Индивидуальное решение с ТСП

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	5,8	2,4	Отсутствие тактильных предупредительных указателей на лестничных маршах	К, О, С, Г, У	- верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Установка тактильных указателей; информационных табличек, Организовать размещение комплексной системы информации.		Установка тактильных указателей; информационных табличек, Организовать размещение комплексной системы информации.	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	5,7,8	2,3,4,5	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступно частично избирательно. Приведение в соответствии с строительными нормами.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Соколово
169633, Республика Коми, г. Печора, с. Соколово, ул. Центральная, д. 30
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/Нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	9	5,6	- отсутствие информационных рельефных табличек, - отсутствие тактильных средств информации	К,О,С,Г,У	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со стороны дверной ручки - установка (нанесение) тактильных средств информации	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			Установка информационных рельефных табличек, Установка (нанесение) тактильных средств информации	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)	9	5,6	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания доступно избирательно. Приведение в соответствие с строительными нормами.